

MINI AIR PRO

Stroj na plnění vzduchových výplní

Uživatelský manuál

1. Zapojte napájecí kabel, připojte zástrčku do napájení, zapněte. (obr. 1)
2. Přepněte páčku do pozice „ON“. (obr. 2)
3. Vložení fólie
 - a) Nasuňte roli na držák fólie. (obr. 3)
(Poznámka: Role fólie je orientovaná stranou se vzduchovým kanálem směrem ke stroji).
 - b) Založte fólii do stroje podle schématu na štítku. (obr. 4)
 - c) Otevřete vzduchový kanál a nasuňte fólii přes vzduchovou trysku až k válci (obr. 5), poté stiskněte a podržte tlačítko "IN/OUT", aby fólie projela strojem. (obr. 6)
5. Nastavte teplotu svařování podle tabulky na přístroji.
6. Nastavte objem vzduchu podle tabulky na přístroji.
7. Spuštění a zastavení stroje
 - a) Stiskněte tlačítko START/STOP
 - b) Opětovným stisknutím zastavíte.

